
0.10.21.06
0.12.02.06
0.12.01.06
0.33.06.16
7.80.02.25
0.31.05.60
0.12.01.05
0.12.02.05
5.13.77.83
0.04.25.49
5.87.10.44
5.18.16.42
5.13.07.64
5.13.07.64
0.14.00.57
0.38.08.15
0.42.06.80
0.12.01.04
5.04.26.81
5.12.06.47
5.12.06.48
0.15.01.42
5.04.26.81
0.15.50.04
0.52.62.04
7.01.36.09
7.80.10.53
0.52.62.04
5.18.28.33
0.11.20.10
3.23.75.09
5.12.06.29
5.18.16.03
0.15.51.04
5.12.06.29
5.18.05.15
5.13.25.26
0.32.08.20
0.12.90.82
3.23.23.63
0.42.06.62
0.10.07.05
0.12.02.05
5.17.30.16
5.13.03.31
0.12.01.06
5.13.03.59
0.12.02.06
5.13.03.32
0.32.06.10
0.32.06.10
5.14.00.10
0.12.07.10